

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре +10-28 градусов с относительной влажностью 15-65 %. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

2. На поверхность не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Оберегать от попадания на изделие растворителей кислот и щелочей. (спиртосодержащие растворы, бензин, ацетон, растворители)

3. Следует оберегать изделие от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.




Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранения мебели предприятие ответственности не несет.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделия без предупреждения.

Паспорт изделия



Детализировка:

№	Наименование	Размер	Количество	Материал
1	Спинка большая	958x904x16	1 шт.	МДФ
2	Спинка маленькая	842x386x16	1 шт.	ЛДСП
3	Царга левая	1600x386x16	1 шт.	ЛДСП
4	Царга правая	1600x386x16	1 шт.	ЛДСП

Фурнитура:

№	Наименование	Размер	Количество
1	Стяжка эксцентриковая	-	4 комп.
2	Заглушка для евроинта	-	4 шт.
3	Евроинт	6x50	4 шт.
4	Заглушка для эксцентрика	-	4 шт.
5	Гвозди	1,6x25	16 шт.
6	Подпятник	-	8 шт.
7	Ключ шестигранный	-	1 шт.

Инструкция по сборке

Для сборки вам понадобится-рулетка, отвертка крестовая, молоток, ключ шестигранный (поставляется в комплекте).

1. Соедините между собой детали №1(Спинка большая) №3-4(царга левая-правая) с помощью евроинтов используя шестигранный ключ.

2. К получившейся конструкции присоедините деталь №2 (спинка маленькая) используя эксцентриковые стяжки (штоки эксцентриков закрутите в спинку маленькую а бочки от эксцентриков вставьте в отверстия в царгах) затяните эксцентрики поворачивая отвертку по часовой стрелки (не полный оборот).

